

Tid	Brennkammer (vegg)	Topp (foran)	Topp (bak)	Front ute	Bak ute	Kommentar
18:25	118	32	30	23	25	Startet brenningen av Osterøymarmor rett etter 18. Se beskrivelse annetsted om hvordan vi fylte ovnen, bruk av luftkanaler og forlengelse av brennkammer. Vi fyrte lett med blandingsved de første 3 timene for å drive av fukt av den våte steinen, etterpå startet vi fyring med 60 cm furuved fra Ørjar Eiken, fukt ca. 12-14%
19:00	216	46	64	22	25	
20:00	330	68	125	23	25	Bakre piper begynner å brenne, flammene litt opp
21:00	360	83	135	23	27	21:30: Dekket bakparten av ovnen oppe delvis med marmorplater. Ild gjennom åpninger.
22:00	700	315	530	30	39	Dekket hele bakparten frem mot piper i forkant med marmorplater og kalkmørtel. Starter brenning med 60 cm furuved.
23:00	760	630	570	30	42	22:40: Dekket enda mer til. Men det er et lite problem at trekken foran nå er voldsom. Mye ild. Mulig vi får et "kaldt" sted midt i ovnen når vi har trekk opp bak som tvinges fram i ovnen på toppen
00:00	850	670	570	43	56	
01:00	900	730	670	52	70	Vi åpnet litt for topplokket bak for å få mer trekk ut bak, for nå er jo tempen høyere foran enn bak. Omtrent på denne tiden startet vi å fyre med ovnsåpningen lukket med en jernplate
02:00	900	730	710	53	72	
03:00	920	750	700	66	87	03:20: åpnet for pipene bak i ovnen i hjørnene slik at man lettere kan regulere trekken. I praksis fyrte vi med alle hjørnepipene åpne eller delvis åpne heretter. Regulerte med marmorplater.
04:00	900	750	760	77	95	
05:00	900	780	820	90	105	Vi har fyrt kraftig en stund nå. Vi har prøvd å også fyre ved å slippe tynn ved ned gjennom pipene foran. Det hjelper, men ikke så mye kanskje
06:00	950	750	800	103	115	Lite flammer, en stund siden siste fyring
07:00	950	770	850	107	119	
08:00	920	780	870	118	125	Mye flammer
09:00	900	800	850	126	132	08:05: Kleberbjelken i forkant innvendig over ovnsåpning falt ned, helt ødelagt. Men det betyr ikke så mye, ovnen holder bra.

10:00	920	820	860	138	137	
11:00	980	750	860	137	139	Det har vært mye røyk ved ilegg av ved gjennom natten, men nå virker det som det er mindre, og mer jevne flammer på toppen. Det er vel så høye temperaturer at røykgassene brenner fort opp. 11:30: Så vidt litt blålige flammer oppe
12:00	950	750	850	150	149	Testlesking bit fra helt oppe foran: om lag 50% gjennombrent
13:00	900	810	900	145	143	
14:00	920	900	930	150	147	Testlesking bit fra helt oppe foran: 100% gjennombrent
15:00	980	850	950	150	150	
16:00	950	800	950	155	150	
						Vi avslutter kl. 16:50 etter å ha fyrt mest for moro skyld de siste 3 timene. Vedforbruket var 5 trillebårlass med 60 cm og ca ett trillebårlass med 30 cm. Totalt beregnet til ca. 1 kubikk. Utkast av kull og aske ca. 5 ganger - vi jobbet nokså mye med dette, men tok ut bare litt om gangen for at ikke tempen skulle gå ned. Vindforholdene har vært gode, noe sønnavind, men mest stille og en morgenbris fra nord en stund. Fint og klart og varmt vær.
						Uttak av kalken. Alt gjennombrent, store deler av topplokket av Hyllestadkalk også. 5 bøtter (12 l) Skafttåkalk, 1 bøtte Hyllestadkalk. Tempen i ovnen var ca. 60 grader. Litt lesking hadde startet på toppen pga. luftfuktigheten

Fredag
26.7. kl.
22