

Logg, kalkbrenning i storovnen i Kvernsteinsparken 14-16 april 2020

Tid	Brennkammer	Pipeløp foran, 30 cm under dekke	Oppe bak	Kommentar
20.04.2020 09:00	10	10	10	Fint vær, stort sett furuved 60 cm, 14-15% fukt. Ovn fylt bare fram til pipe med en blanding av frisk og ubrent stein fra tidligere
20.04.2020 10:00	240	50	45	Fyrer veldig forsiktig for å skåne hvelvet.
20.04.2020 11:00	350	130	100	Forsiktig fyring med bjørkeved
20.04.2020 12:00	370	180	135	Forsiktig fyring med bjørkeved
20.04.2020 13:00	500	240	180	Fortsatt forsiktig fyring
20.04.2020 14:00	620	300	260	Fortsatt forsiktig fyring
20.04.2020 15:00	700	360	335	Legger litt mer på
20.04.2020 16:00	800	440	390	La en vegg med kleberblokker på nordsiden på toppen for å hindre avkjølingseffekten fra nordavinden. Ørjar Eiken kom med mer furuved
20.04.2020 17:00	900	510	470	Litt hardere fyring, men uten det det bygges opp kull
20.04.2020 18:00	880	560	520	Hardere fyring, over til furuved. Flammer kommer nå litt gjennom på toppen
20.04.2020 19:00	990	620	550	Flammer gjennom ofte. Vestavind, får røyken rett i trynet. Nå gått over til normalt hard fyring, lite og ofte for å ikke bygge opp mye kull og aske. Gløden i ladningen rett under topplokket.
20.04.2020 20:00	930	655	600	Flammene nå helt gjennom på toppen. Helt vindstille på kvelden, mye beisk røyk nå.
20.04.2020 21:00	1050	700	620	Flammene la seg litt bak i ovnen oppe, men er der foran
20.04.2020 22:00	1050	720	650	Bra flammer på toppen, regulerte litt på toppen ved å åpne for mer trekk langs periferien.
20.04.2020 23:00	1000	750	690	Bra flammer og god fyr
21.04.2020 00:00	1000	760	750	Flammene ser ut til å langsomt dra seg framover.
21.04.2020 01:00	1000	780	730	En stund siden siste ilegg av ved, det har dannet seg et "hull" bak i ovnen. Men bra frammer på toppen
21.04.2020 02:00	1050	790	730	Brenner godt!
21.04.2020 03:00	1070	790	750	To trillebårlas med kull tatt ut, men vanskelig å få flammene fra på toppen nå.
21.04.2020 04:00	1000	795	765	Lagt på mange store stein på toppen for å forsøke å dra tempen opp. Det pleier å virke.
21.04.2020 05:00	850	790	750	Trenger å ta ut mer kull. Stor jobb med 5 trillebårlas og lette brannskader som resultat...
21.04.2020 06:00	950	800	780	Det hjalp å få ut kull, fyrer roligere og temperaturen er ikke verst. Har bygd opp med mer marmorbiter på toppen for å få opp temperaturen.
21.04.2020 07:00	900	780	780	Noe roligere fyring. Holder tempen. Mye bruk av egen bjørkeved med 15% fukt.

